

Ceník poškození

platný od 01.05.2025

Částky v ceníku jsou uvedeny bez DPH. Nejsme plátcí DPH

Exteriér			
Elektronika	Poškození	Velikost	Cena bez DPH
Parkovací senzory	Poškození nebo rozbití		3 600,00 Kč
Parkovací kamera	Poškození nebo rozbití		9 700,00 Kč
Plastové díly			
Plastové díly - nárazník	Prasklina		7 300,00 Kč
Plastové díly - nárazník	Odřený lak - svrchní vrstva	menší než 1 cm	1 200,00 Kč
Plastové díly - nárazník	Odřený lak - hloubkové poškození	menší než 1 cm	6 100,00 Kč
Plastové díly - nárazník	Odřený lak - svrchní vrstva	1 cm - 5 cm	4 200,00 Kč
Plastové díly - nárazník	Odřený lak - hloubkové poškození	1 cm - 5 cm	7 300,00 Kč
Plastové díly - nárazník	Odřený lak - svrchní vrstva	větší než 5 cm	6 100,00 Kč
Plastové díly - nárazník	Odřený lak - hloubkové poškození	větší než 5 cm	8 500,00 Kč
Plastové díly - drobné	Odřený lak - svrchní vrstva	menší než 1 cm	0,00 Kč
Plastové díly - drobné	Odřený lak - hloubkové poškození	menší než 1 cm	3 000,00 Kč
Plastové díly - drobné	Odřený lak - svrchní vrstva	1 cm - 5 cm	4 200,00 Kč
Plastové díly - drobné	Odřený lak - hloubkové poškození	1 cm - 5 cm	6 100,00 Kč
Plastové díly	Ztráta krytky kliky		3 600,00 Kč
Plastové díly	Ztráta		3 600,00 Kč
Pastové díly	Prasklina		7 300,00 Kč
Světloomet P/Z	Odřený lak	menší než 1 cm	0,00 Kč
Světloomet P/Z	Odřený lak	větší než 1 cm	4 800,00 Kč
Světloomet P/Z	Prasklina		cena dílu dle dodavatele
Směrové světla	Odřený lak	menší než 1 cm	0,00 Kč
Směrové světla	Prasklina		cena dílu dle dodavatele
Příslušenství - drobné	Poškození/ztráta		cena dílu dle dodavatele
Závažné poškození vozidla			
Záměna kapalin	Natankování špatného typu paliva		121 000,00 Kč
Záměna kapalin	Nalítí jiné kapaliny do oleje		121 000,00 Kč
Záměna kapalin	Nalítí jiné kapaliny do chladiče		72 600,00 Kč
Záměna kapalin	Nalítí jiné kapaliny do AdBlue		121 000,00 Kč
Záměna kapalin	Nalítí jiné kapaliny do ostřikovačů		12 100,00 Kč

DRIVE RENT PRAGUE s.r.o.

Žalanského 1674/52a

163 00 Praha 17

www.driverent.cz